

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64

Version: RKS 19.6.2

<http://shop.dieselschrauber.org>

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll

Mittwoch,03,Juni,2020,17:38:03:14459

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAWZKY026048 KFZ-Kennzeichen:

Kilometerstand: 16866km Reparaturauftrag:

Steuergerät-Teilenummer: 2Q0 907 572 M HW: 2Q0 907 572 B

Bauteil und/oder Version: ACCCONTIMQB H03 0233

Codierung: 2A00600100FF8748949C8145004087

Betriebsnummer: WSC 00788 648 00255

ASAM Datensatz: EV_ACCMRRCONTIVW376 002012 (VW27)

VCID: 3E24C44B80F43247FBA-806A

1 Fehler gefunden:

1229 - Steuergerät falsch codiert

U1014 00 [009] - -

[FAULT_CODING_AAG]

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 83

Kilometerstand: 16866 km

Datum: 2020.06.03

Zeit: 17:30:01

Spannung Klemme 15: 12.2 V

Steuergerätemperatur: 67 °C

Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s

Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.13 m/s²

Status_ACC_System: ACC_reversible_error